

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA



Nowe wersje oprogramowania* do pomp ciepła DROPS D oraz GELBI D

Zalety wgrywania nowego oprogramowania:

- ulepszony algorytm sterujący pompą ciepła
- stabilniejsza praca pompy ciepła
- nowe funkcje sterownika

Jak wykonać aktualizację oprogramowania:

1. Pobrać program (plik ST520v2.bin) ze strony:

http://share.sunex.pl/aktualizacje/pompy_ciepła/sterownik_dotykowy/

Last modified	Size	Name
		DIR Parent Directory
25-Nov-2020 7:05	4777K	st520v2.bin ↓

Pobieranie rozpoczyna się poprzez kliknięcie linku st520v2.bin

2. Skopiować plik na nośnik pamięci USB (do 8GB/ FAT 32, plik nie może znajdować się w katalogu)

3. Odłączyć zasilanie z pompy ciepła

4. Ściągnąć osłony obudowy sterownika


5. Odkręcić 2 śruby mocujące sterownik

6. Wysunąć sterownik z pompy ciepła

7. Włożyć nośnik pamięci do sterownika

8. Włączyć pompę ciepła do zasilania

9. Proces aktualizacji przebiega automatycznie.



Aktualizując oprogramowanie nie naruszasz warunków gwarancyjnych!